

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Niepewność pomiaru

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych


dokładność pomiaru

- ◆ Wynik pomiaru X jest znany z możliwą do określenia niepewnością

$$X_p - \Delta X \leq X \leq X_p + \Delta X$$

ΔX jest błędem bezwzględnym pomiaru

- ◆ Przedział $[X_p - \Delta, X_p + \Delta X]$ nazywany jest *przedziałem niepewności wyniku pomiaru*



Wynik pomiaru ma postać przedziału niepewności, wartość prawdziwa \dot{x} leży wewnątrz przedziału .

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błędy

- ◆ Błędy przyrządów pomiarowych
- ◆ Błędy metody pomiarowej
- ◆ Błędy obliczeń i przetwarzania danych pomiarowych
- ◆ Błędy obserwatora (błąd paralaksy oraz błąd dyskretyzacji odczytu analogowego)
- ◆ Błędy wynikające z



Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd pomiaru

błąd pomiaru definiowany jako różnica między wynikiem pomiaru x i wartością prawdziwą x_0 wielkości mierzonej

- ◆ błąd bezwzględny

$$\Delta x = x - x_0$$


- ◆ błąd względny

$$\delta = \frac{\Delta x}{x_0} 100\% = \frac{x - x_0}{x_0} 100\%$$

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błędy

- ◆ Błąd przypadkowy
- ◆ Błąd systematyczny
- ◆ Błąd nadmierny



Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błędy

- ◆ **Błąd przypadkowy**
 - ◆ wartości błędów są różne w kolejnych pomiarach przeprowadzanych w warunkach powtarzalności.
 - ◆ Błąd przypadkowy jest zmienną losową, a w kolejnych pomiarach tej samej wielkości, wykonywanych w warunkach powtarzalności, otrzymuje się błędy o wartościach będących realizacjami tej zmiennej.
 - ◆ Szacowanie błędów przypadkowych jako miary rozproszenia wyników wokół wartości prawdziwej dokonuje się *metodami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej*.
 - ◆ Błąd przypadkowy wyniku pomiaru nie może być skompensowany przez poprawkę, ale może być zmniejszony przez wielokrotne powtarzanie pomiarów

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$


Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błędy

◆ Błąd systematyczny

- ◆ Powstaje skutkiem systematycznych oddziaływań wielkości wpływających. W kolejnych pomiarach wykonywanych w jednakowych warunkach błąd systematyczny ma wartość stałą. Przy zmianie warunków zmienia się z określoną prawidłowością, którą można wyznaczyć analitycznie.
- ◆ Przykładem są błędy systematyczne spowodowane przesunięciem skali miernika, błędem wzorca (np. różną od nominalu masą odważnika), pomijaniem czynników wpływających na wyniki pomiaru (np. rezystancji przewodów przy pomiarze małych rezystancji)
- ◆ Można je wyeliminować wprowadzając odpowiednią poprawkę. Wynik pomiaru przed korekcją błędu systematycznego nazywa się **wynikiem surowym**, a po korekcie **wynikiem poprawionym**.
- ◆ błąd systematyczny nie jest znany dokładnie. Wyznaczona poprawka jest obarczona zatem niepewnością, która staje się jednym ze składników całkowitej niepewności pomiaru.

Przykład błędu systematycznego związanego z metodą pomiarową



Pomiar prądu w obwodzie elektrycznym złożonym ze źródła napięcia i obciążenia:
a) obwód pierwotny; b) obwód pomiarowy po włączeniu amperomierza

Włączenie do obwodu amperomierza powoduje zmianę warunków pracy obwodu i prądu płynącego w obwodzie

$$\Delta I = I' - I \quad \text{gdzie:} \quad I = \frac{E_z}{R_0 + R_z} \quad I' = \frac{E_z}{R_0 + R_z + R_a}$$

Spowoduje to powstanie błędu względnego

$$\delta_I = \frac{\frac{1}{R_0 + R_z + R_a} - \frac{1}{R_0 + R_z}}{\frac{1}{R_0 + R_z}} = -\frac{R_a}{R_0 + R_z}$$

Błąd ten będzie mało istotny przy spełnieniu warunku $R_a \ll R_0 + R_z$

Można również wyznaczyć odpowiednią poprawkę i skorygować wynik

$$p_I = -\Delta I = \frac{E_z R_a}{(R_0 + R_z)(R_0 + R_z + R_a)}$$

Błąd nadmierny

- ◆ **Błąd nadmierny**, zwany również **omyłką** lub **błędem grubym**
 - ◆ Powoduje jawne zniekształcenie wyniku pomiaru.
 - ◆ Najczęstsze przyczyny:
 - ◆ nieprawidłowy odczyt lub błędny zapis wyniku pomiaru,
 - ◆ zastosowanie niewłaściwego przyrządu lub pomiar przyrządem uszkodzonym

Błąd przypadkowy

- ◆ Błąd przypadkowy nie może być skompensowany przez poprawkę, ale może być zmniejszony przez wielokrotne powtarzanie pomiarów, a dokładniej przez wykonanie serii n pomiarów i przyjęcie jako wyniku końcowego średniej arytmetycznej serii wyników x_i .

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- ◆ Ilościową miarą niedokładności pomiaru, której odzwierciedlenie stanowi rozrzut wyników jest *niepewność pomiaru*.

Błąd przypadkowy

- ◆ *przedziałem niepewności (ufności)* wyniku pomiaru jest przedział na osi liczbowej, wewnątrz którego z pewnym prawdopodobieństwem znajduje się wartość prawdziwa.
- ◆ *Poziom ufności (p_α)* - jest prawdopodobieństwem tego, że w przedziale niepewności wyniku pomiaru znajduje się wartość prawdziwa

$$p_\alpha = P\{x_0 \in (x - U, x + U)\}$$

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Warunki pomiaru

norma PN-92/E-06501/01 określa następujące tolerancje dla wielkości wpływających:

- ◆ temperatura otoczenia:
 - ◆ $23^\circ\text{C} \pm 10\text{C}$ dla przyrządów o wskaźniku klasy $\leq 0,3$
 - ◆ $23^\circ\text{C} \pm 20\text{C}$ dla przyrządów o wskaźniku klasy $\geq 0,5$
- ◆ wilgotność względna 40 - 60%
- ◆ pozycja pracy oznaczona(pozioma lub pionowa) $\pm 1^\circ$
- ◆ zewnętrzne pole magnetyczne: całkowity brak
- ◆ zewnętrzne pole elektryczne: całkowity brak

Opracowanie wyników pomiarów. Zasady.

- ◆ Obliczenia powinny być przeprowadzane na danych (wynikach pomiarów) podawanych z ich największą dokładnością.
- ◆ Wszystkie obliczenia przeprowadzane na danych: mnożenie, dzielenie, potęgowanie itd. należy wykonywać do co najmniej dwóch cyfr znaczących więcej niż zawierały pierwotne dane. Nie należy wykonywać zaokrągleń, dopóki nie uzyska się ostatecznego wyniku obliczeń.
- ◆ Przy mnożeniu i dzieleniu wynik należy podawać z taką samą liczbą cyfr znaczących, jaką zawiera wynik pomiaru o najmniejszej liczbie cyfr znaczących wzięty do obliczeń

przykład

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3,15V}{1,33mA} = 2,368421052 \text{ k}\Omega$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3,15V}{1,33mA} = 2,37 \text{ k}\Omega$$

Opracowanie wyników pomiarów. Zasady.

- ◆ **Zapis wyniku pomiaru** powinien umożliwiać ocenę dokładności z jaką została określona wartość wielkości mierzonej. W tym celu podaje się jednocześnie z wynikiem pomiaru x wartość błędu Δx

$$x_p = x \pm \Delta x$$

gdzie x_p jest poprawną wartością wielkości x .
- ◆ Zaleca się **obliczanie błędu** zgodnie z następującymi zasadami:
 - ◆ wartość liczbowa błędu należy zaokrąglić "w górę" i zapisywać liczbą o jednym miejscu znaczącym, np.: 2; 0,02;
 - ◆ zapis błędu pomiaru w postaci dwu cyfr znaczących jest zalecany w pomiarach dokładnych oraz wówczas, gdy wskutek zaokrąglenia do jednej cyfry znaczącej wartość błędu zwiększyłaby się więcej niż o 10% .
- ◆ Wynik pomiaru oblicza się z jednym miejscem dziesiętnym więcej niż to, na którym zaokrąglono błąd, po czym zaokrągla go się (zgodnie z regułą zaokrąglania liczb) tak, aby ostatnia cyfra wyniku odpowiadała miejscem wartości liczbowej błędu, np.: (121±1) cm, (19,45±0,13) mA.

Opracowanie wyników pomiarów. Zasady

pomiar za pomocą przyrządu.

- ◆ jeżeli pomiar przeprowadzany jest za pomocą przyrządu o znanej dokładności niecelowym jest wykonywanie serii pomiarów gdyż błędy przypadkowe będą małe w porównaniu z błędami systematycznymi przyrządu.
- ◆ W przypadku miernika wskazówkowego niedokładność określa klasa miernika
- ◆ W przypadku miernika cyfrowego niedokładność określa suma niedokładności względnej odczytanej (rdg) i niedokładności względnej zakresu (FS) miernika.

przyrządy pomiarowe – klasa dokładności miernika

Klasa dokładności k przyrządu jest granicznym błędem bezwzględnym wyrażonym w procentach długości zakresu.

$$k = \frac{\Delta_{max}x}{X_{max}} \cdot 100$$


$\Delta_{max}x$ błąd bezwzględny
 X_{max} zakres miernika

Norma polska PN 84/E 06501 *Mierniki elektryczne analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory* ustala następujące klasy dokładności:

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 ;5

Klasę dokładności podaje się na skali przyrządu.

- ◆ kl. 0,1 0,2 - Przyrządy wzorcowe
- ◆ kl. 0,5 - Przyrządy laboratoryjne
- ◆ kl. 1 1,5 - Przyrządy do pomiarów przemysłowych
- ◆ kl. 2,5 5 - Przyrządy orientacyjne (wskaźnikowe)



Przykład - Pomiar za pomocą przyrządu wskazówkowego

- ◆ Woltomierz analogowy o klasie dokładności 1 wskazał na zakresie 100V 25V.

klasa miernika określana jest jako

$$\frac{\Delta X_{\max}}{X_{\max}} \cdot 100 \quad \Delta X_{\max} - \text{dopuszczalna niedokładność bezwzględna}$$

$$X_{\max} - \text{zakres}$$

Graniczny bezwzględny błąd pomiaru wynosi $\Delta U_{\max} = 0,01 \cdot 100V = 1V$

Wynik pomiaru to $25 \pm 1V$

Błąd względny wynosi 4%

Zauważmy, że jeżeli pomiaru dokonamy na zakresie 30V, **błąd bezwzględny wyniesie 0,3V a względny 1,2%**.

Pomiaru należy dokonywać zawsze na górnej części odpowiedniego zakresu.

Opracowanie wyników pomiarów

pomiar za pomocą przyrządu cyfrowego..

- ◆ Dla przyrządów cyfrowych graniczny błąd pomiaru (wskazania) określa się zwykle jako sumę błędu δ_R podanego w procentach od wartości mierzonej (wskazanej) i błędu wynikającego z braku pewności co do *n ostatnich jednostek (kwantów) wskazania cyfrowego*.
- ◆ Ten drugi składnik błędu granicznego jest zwany błędem od długości zakresu X_{\max} i czasem jest podawany w procentach jako δ_{FS} ($\delta_{FS} = 100n / N_{\max}$)

Często **graniczny błąd** przyrządu cyfrowego zapisuje się stosując nazwy angielskie

$$a) \delta_R \% rdg + n dgt \quad \text{lub } b) \delta_R \% rdg + \delta_{FS} \%$$

Opracowanie wyników pomiarów

pomiar za pomocą przyrządu cyfrowego..

- ◆ Graniczny błąd bezwzględny pomiaru i graniczny błąd względny pomiaru dla tak opisanego miernika cyfrowego wynoszą odpowiednio

$$\Delta X_{\max} = \pm \left(\frac{N}{100} \delta_R + n \right) q \quad \text{i} \quad \delta_{\max} = \pm \left(\delta_R + \frac{n}{N} 100 \right) \% \quad \text{dla a)}$$

Lub dla b)

$$\Delta X_{\max} = \pm \left(N \delta_R + N_{\max} \delta_{FS} \right) \frac{q}{100} \quad \text{i} \quad \delta_{\max} = \pm \left(\delta_R + \frac{N_{\max}}{N} \delta_{FS} \right) \%$$

Gdzie N – wskazanie cyfrowe wartości mierzonej bez uwzględniania przecinka
q – kwant miernika

Przykład - pomiar za pomocą przyrządu cyfrowego

- ◆ Woltomierz czterocyfrowy o błędzie $\delta_R = 0,05\% \text{ rdg} + n=5 \text{ dgt}$ (i o dekadowo zmienianych zakresach) wskazał na zakresie 10 V: 9,837 V

dopuszczalna niedokładność bezwzględna dla miernika cyfrowego liczy się ze wzoru

$$\Delta X_{\max} = \pm \left(\frac{N}{100} \delta_R + n \right) q \quad X_{\max} - \text{zakres}$$

N – wskazanie cyfrowe wartości mierzonej bez uwzględniania przecinka

Zakres wskazań cyfrowych woltomierza wynosi $N_{\max} = 10^4 \text{ V}$, wartość jego ostatniej cyfry, czyli kwant $q = 10^{-3} \text{ V}$

$$\Delta U_{\max} = \left(\frac{9837}{100} \cdot 0,05 + 5 \right) \cdot 10^{-3} \text{ V} = 9,919 \cdot 10^{-3}$$

Ostatecznie $U = 9,837 \pm 0,01 \text{ V}$

Błąd względny wynosi ok. 0,1%

Przykład – multometr cyfrowy SAF 350E z automatyczną zmianą zakresu pomiarowego

FUNCTION	RANGE	RESOLUTION	ACCURACY
DC mV	400mV	100 μV	± (0.3% rdg + 2 digits)
DC VOLTAGE (V DC)	4V 40V 400V	1mV 10mV 100mV	± (0.3% rdg + 1 digit)
	1000V	1V	± (0.5% rdg + 2 digits)
AC VOLTAGE (V AC)	4V 40V 400V	1mV 10mV 100mV	± (0.8% rdg + 3 digits)
	750V	1V	± (1.2% rdg + 5 digits)
DC CURRENT (A DC)	400 μA 4000 μA 40mA 400mA	0,1 μA 1 μA 10 μA 100 μA	± (0.5% rdg + 2 digits)
	4A 20A	1mA 10mA	± (1.0% rdg + 5 digits)
AC CURRENT (A AC)	400 μA 4000 μA 40mA 400mA	0,1 μA 1 μA 10 μA 100 μA	± (0.8% rdg + 5 digits)
	4A 20A	1mA 10mA	± (1.5% rdg + 10 digits)
RESISTANCE	400 Ω	0,1 Ω	± (0.8% rdg + 2 digits)
	4k Ω 40k Ω 400k Ω 4M Ω	1 Ω 10 Ω 100 Ω 1k Ω	± (0.5% rdg + 2 digits)
	40M Ω	10k Ω	± (1.0% rdg + 10 digits)
	100nF to 100 μF	10pF	± (3.0% rdg + 10 digits)
CAPACITANCE	100 μF to 400 μF	1 μF	± (5.0% rdg + 10 digits)
	-40°F to 1999°F	1°F	± (3.0% rdg + 5 digits)
TEMPERATURE	-40°C to 1000°C	1°C	
FREQUENCY	40Hz to 1kHz	1Hz	± (1.0% rdg + 5 digits)
	1kHz to 2MHz	1Hz	± (0.3% rdg + 1 digit)

ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW POMIARÓW

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

W analizie niepewności pomiaru metodami probabilistycznymi (rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej) zakłada się, iż wyniki pomiarów są skorygowane i mogą być modelowane zmienną losową x . Najlepszym opisem zmiennej losowej ciągłej jest rozkład gęstości prawdopodobieństwa $p(x)$. Zmienna ta ma własność opisaną wzorem poniżej

$$\int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = P\{x \in (x_1, x_2)\}$$

środek zgrupowania wyników pomiarów charakteryzuje *wartość oczekiwana* zmiennej losowej

$$\mu = E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx$$

Dla skończonej ilości pomiarów wartość oczekiwana jest równa *średniej arytmetycznej*

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Estymatorem (oszacowaniem) wartości rzeczywistej jest w takim przypadku ta średnia arytmetyczna

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

Miarą rozrzutu wyników pomiarów jest *odchylenie standardowe*

$$\sigma_x = \sqrt{E[(x - \mu)^2]}$$

Dla skończonej liczby pomiarów odchylenie standardowe jest równe

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

Średnia arytmetyczna serii pomiarów też jest zmienną losową

Odchylenie średniokwadratowe średniej arytmetycznej charakteryzuje rozrzut wartości średniej, czyli wartości uzyskanych w wyniku przeprowadzenia w tych samych warunkach nowych, tak samo licznych serii pomiarów.

$$\sigma_{av} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

Dla serii pomiarowych liczących kilkanaście do kilkudziesięciu wyników zakłada się, że zmienna losowa będąca wynikiem wykonanych pomiarów ma rozkład *t Studenta*. Mając trzy wcześniej policzone wielkości (średnią, odchylenie standardowe i odchylenie średniokwadratowe) można określić prawdopodobieństwo, z jakim wartość rzeczywista znajduje się w przedziale

$$(\bar{x} - k\sigma_{av}, \bar{x} + k\sigma_{av})$$

lub przedział, w jakim się znajduje z zadaniem prawdopodobieństwem. Współczynnik k oznaczany jest przez $t_{\alpha;n-1}$, gdzie α jest *poziomem ufności* (prawdopodobieństwem), a $n-1$ *liczbą stopni swobody* (n jest liczebnością próbek). Wartość współczynnika $t_{\alpha;n-1}$ odczytuje się z tablic statystycznych.

opracowanie wyników pomiarów Przykład.

pewne napięcie zostało zmierzone 16-krotnie

- ◆ Wartość średnia = 50,0V
- ◆ Odchylenie standardowe = 0,8V

W jakim przedziale z prawdopodobieństwem 99% znajdzie się wartość średnia kolejnej, tak samo licznej serii pomiarów przeprowadzonej w tych samych warunkach?

odchylenie średniokwadratowe średniej arytmetycznej

$$\sigma_{av} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,8}{\sqrt{16}} = 0,2V$$

Odszukujemy w tablicy współczynników t dla rozkładu t -Studenta współczynnik odpowiadający wartościom $\alpha = 0,99$ i $n-1 = 15$

$$t_{0,99;15} = 2,947$$

Połowa szerokości przedziału ufności wyniesie zatem


$$\Delta U = t_{0,99;15} \cdot \sigma_{av} = 2,947 \cdot 0,2 = 0,5894V \approx 0,59V$$

Wynik pomiaru: 50,0V ± 0,6V

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

Dla większości sytuacji spotykanych w praktyce wyniki pomiarów mogą być modelowane zmienną losową o rozkładzie normalnym, nazywanym też rozkładem Gaussa



Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Błąd przypadkowy

- ◆ Gdy nieznane są oba parametry rozkładu zmiennej losowej \underline{x} modelującej pomiar ($\mu = ?$, $\sigma_x = ?$) trzeba je szacować na podstawie wyników serii pomiarów korzystając z metod statystyki matematycznej.
- ◆ Przy odpowiednio dużej ilości pomiarów ($n > 30$) wyniki można traktować jako zmienną losową o rozkładzie normalnym

Za najbardziej prawdopodobną wartość \underline{x} (estymator wartości oczekiwanej) przyjmuje się średnią arytmetyczną z serii pomiarów

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

W zależności od liczby pomiarów w serii oszacowanie granicznego przedziału ufności przeprowadza się albo za pomocą rozkładu Gaussa albo Studenta. Dla Gaussa $\pm \Delta \bar{X} = \pm 3\sigma_{av}$